

Blechbiegemaschine

Zuständigkeit: Arbeitnehmer


Gefahr	Risiko	Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen
Mechanische Gefährdung	Verschiedene Verletzungen an den oberen Gliedmaßen durch ungeschützt bewegte Maschinenteile und unkontrolliert bewegte Teile	<ul style="list-style-type: none"> Vor Arbeitsbeginn die Funktionstüchtigkeit und korrekte Fixierung der Sicherheitseinrichtungen bzw. Schutzvorrichtungen überprüfen

Risikobewertung:	W =	2	S =	4	Risiko $R = W \times S$	8	Mittel
------------------	-----	---	-----	---	----------------------------	---	--------

Mechanische Gefährdung	Verschiedene Verletzungen durch zufälligem Start der Maschine	<ul style="list-style-type: none"> Die Funktionstüchtigkeit der Schutzvorrichtungen und des Notschalters überprüfen Die Maschine nach Ende der Arbeit stromlos schalten
------------------------	---	---

Risikobewertung:	W =	2	S =	4	Risiko $R = W \times S$	8	Mittel
------------------	-----	---	-----	---	----------------------------	---	--------

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG													
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist folgende PSA erforderlich:													
													
Bei Notwendigkeit	Bei Notwendigkeit	Beim Hartieren mit schweren Teilen		Bei Notwendigkeit			x						

INFORMATION UND AUSBILDUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Gebrauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen. Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken